



12. Distributor.



Analogový měřič izolačního odporu a spojitosti

SUMMIT SAIT 200



Návod k obsluze

Rozšiřování tohoto návodu k použití bez písemného souhlasu
firmy Micronix, s.r.o. je zakázáno.

11. Literatura.

- 1. Katalog měřicí techniky Micronix**
Micronix, Praha 1996
- 2. Firemní literatura Summit**
Summit, Co., Ltd.

d) Naměřenou hodnotu odečtěte na displeji:
na rozsahu 2Ω je přímo indikována naměřená hodnota
na rozsahu 20Ω je nutno naměřenou hodnotu násobit $\times 10$.

8. Přisvětlení stupnice.

Při měření za snížené viditelnosti lze analogovou stupnicí přisvětlit.

- a) Při zmáčknutém tlačítku "TEST" zmáčkněte tlačítko "LIGHT". Analogová stupnice je osvětlena žárovkami.
Při opětovném zmáčknutí tlačítka "TEST" zůstává stupnice přisvětlena.
- b) Zmáčknutím tlačítka "LIGHT" při vypnutém tlačítku "TEST" je přisvětlení stupnice zrušeno.

9. Výměna napájecích baterií a pojistek.

- a) Není-li při zmáčknutí tlačítka odezva na přístroji, je nutno vyměnit pojistku.
Pojistka je rychlá keramická 0,5A/250V.
- b) Není-li dostatečná kapacita napájecích baterií je nutno baterie vyměnit.
V přístroji jsou použity baterie 6 x 1,5V.
- c) Napájecí baterie je možné vyměnit po uvolnění dvou šroubků umístěných na zadním krytu přístroje (nejsou zapuštěny).
- d) Pojistka je umístěna rovněž pod krytem baterii.

10. Záruční a pozáruční opravy.

Nepracuje-li přístroj podle výše uvedených postupů překontrolujte zejména:
měřicí kabely
pojistku přístroje
napájecí baterie.

V případě jiných závodů zašlete měřicí přístroj SAIT 200 do servisního střediska autorizovaného firmou SUMMIT.

Přístroj splňuje normy:

EN 50 081-1: 1992
EN 50 082-1: 1992
IEC 801-2:1984
IEC 801-3: 1984
IEC 801-4: 1988

Obsah

strana

1. Bezpečnostní opatření	2
2. Význačné vlastnosti SAIT 200.....	3
3. Popis ovládacích prvků.....	4
4. Technické údaje.....	5
5. Příprava k měření.....	6
5-1. Kontrola napájecí baterie.....	6
5-2. Kontrola speciálních měřicích kabelů.....	6
5-3. Kontrola odpojení od živých částí.....	7
6. Měření izolačního odporu.....	7
7. Měření spojitosti.....	8
8. Přisvětlení stupnice.....	9
9. Výměna napájecích baterií a pojistek.....	9
10. Záruční a pozáruční opravy.....	9
11. Literatura	10
12. Distributor	11

Analogový měřicí izolačního odporu a spojitosti SAIT 200 splňuje nejnovější mezinárodní normy EN a IEC. Izolační odpor měří při napětích 250V, 500V, 1000V, spojitost měří na rozsazích 2Ω a 20Ω .

1. Bezpečnostní opatření.

Před možným ohrožením zdraví obsluhy, popř. zničením přístroje SAIT 200 (Summit Analogue Insulation Tester) dodržujte následující pravidla.

1. Analogové měřiče izolačního odporu a spojitosti jsou určeny k měření na zařízeních odpojených od napětí. Nesmějí být používány k měření na živých částech obvodů a na zařízeních pod napětím.
2. Před měřením se přesvědčte, že je měřený objekt odpojen od napětí opticky a měřením, např. multimetrem, apod. Jste-li na pochybách, že není zařízení odpojeno, neprovádějte nikdy měření.
3. Měření izolačního odporu probíhá při napětích až 1000V. Před provedením testu konzultujte možnost poškození elektronických součástek měřeného objektu vysokým napětím během testu.
4. Měřicí přístroj SAIT 200 testuje izolační odpor při napětích 250V, 500V a 1000V při maximálním proudu 2mA. Během testování se nikdy nedotýkejte měřicích kabelů. Místo provádění testu zajistěte tak, aby se k přístroji nemohly přiblížit nepovolené osoby, děti, apod. Dotyk s vysokým napětím může způsobit fibrilaci srdce.

5. Před měřením provedte vždy kontrolu měřicích kabelů a kontrolu měřicí izolace (mechanická kontrola, stav napájecích baterií, kontrola spojitosti měřicích kabelů, atd.).

6. Při měření se nespojujte se zemním potenciálem. Nedotýkejte se během měření výbušných materiálů, trubek, výpustí, jakýchkoli připevnění, a ostatních částí zařízení, která mohou být vodivě spojená se zemí. Obsluha musí být během měření izolovaná od zemního potenciálu (suchý oděv, pryžová obuv a rukavice).

7. Při pracích s napětím vyšším než 40V stejnosměrných (DC) a 25V střídavých (AC) se říďte odpovídajícími předpisy bezpečnosti práce a vyhl. 50/1978Sb.

8. Při měření neprekračujte maximální vstupní hodnoty SAIT 200.

9. Při měření se nikdy nedotýkejte živých částí, výbušných předmětů a ostatních částí zařízení pod napětím.

10. Přístroj SAIT 200 nepoužívejte ve výbušných prostorách (výbušný plyn, pára, prašné prostředí, atd.).

11. Při testování připojení k napětí se přesvědčte o správnosti provedeného měření (zvolená měřicí metoda, funkční měřicí zařízení - kalibrace) pro známé napětí.

Před a po provedení testu se přesvědčte o přítomnosti napětí na testovaném zařízení.

12. Kalibraci SAIT 200 zabezpečuje pouze autorizovaný servis. Neprovádějte zásahy do přístroje. Při zjištění nefunkční některé části zašlete přístroj k opravě.

13. Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

14. Přístroj mohou používat pouze vyškolené osoby (vyhl. 50/1978Sb), které jej budou používat podle předepsaného postupu.

Před měřením - testováním je nutné seznámení s přístrojem a prostudování návodu k použití.

2. Význačné vlastnosti SAIT 200.

- Odolné pouzdro určené především při práci v terénu.
- Napájení zajišťují 6 x 1,5V baterie.
- Možnost nastavení nulové hodnoty při měření spojitosti.
- Ochrana obvodů měření izolačního odporu pojistkou.
- Umístění v prachotěsném pouzdře, možnost používání na řemenu.
- Speciální rozsah stupnice pro měření spojitosti, stupnice opatřená zrcátkem.

Naměřené hodnoty jsou odečítány na červené stupnici:

- naměřené hodnoty izolačního odporu při napětí 500V jsou odečítány přímo na stupnici.
- naměřené hodnoty izolačního odporu při napětí 250V jsou děleny 2
- naměřené hodnoty izolačního odporu při napětí 1000V jsou násobeny 2x.

d) Tlačítko "TEST" je možné během měření arelovať (otočení ve směru hodinových ručiček). Otočením v opačném směru je tlačítko opět uvolněno.

Upozornění:

Při stlačeném tlačítku "TEST" nikdy neměňte polohu přepínače volby měřeného napětí. Během testu neodpojujte měřicí kabely od měřeného objektu.

e) Po provedení testu je automaticky měřený objekt vybit. Je-li v testovaném objektu více kondenzátorů, je prodloužena vybijecí doba. Přítomnost napětí je indikována diodou a akusticky.

Upozornění:

Dioda umístěná v pravém horním rohu stupnice indikuje napětí v rozsahu od 60V AC do 600V AC. O skutečném vybití a nepřítomnosti napětí na měřeném objektu se přesvědčte dodatečným měřením.

7. Měření spojitosti.

Upozornění:

Při měření spojitosti neměňte objekty pod napětím. Při měření zařízení pod napětím může být ohroženo zdraví obsluhy a bude poškozen měřicí přístroj. Přístroj je elektronicky chráněn do hodnot napětí 400V AC (není poškozena pojistka a není nutné provádět kalibraci). Současně není předpokládáno, že bude k přístroji připojováno napětí pod 400V AC.

Před měřením spojitosti se přesvědčte o odpojené měřeného objektu od všech napětí (i vnitřních - kondenzátory, apod.).

Postup při měření spojitosti:

a) Nastavte požadovaný rozsah měření: $2\Omega (\Omega \times 1)$ nebo $20\Omega (\Omega \times 10)$

b) Zkrátujte měřicí kabely a potenciometrem "0 Ω ADJ" nastavte ručičku analogového měřicího systému na "NULU".

c) Připojte měřicí hroty k měřenému zařízení.

Nesdílí-li dioda indikující připojení k živé části, zmáčkněte tlačítko "TEST".

d) Zkratujte měřicí kabely a opět zmáčkněte tlačítka "TEST". Na zelené stupnici by měla být naměřena hodnota spojitosti obvodu "0". Není-li naměřená hodnota "0" je v kabelech nebo přístroji závada a nelze provádět další měření.

5-3. Kontrola odpojení od živých částí.

a) Odpojte měřený - testovaný objekt od napětí.

b) Připojte k měřenému objektu měřicí kabely (kabely jsou připojeny k SAIT 200).

c) Přesvědčte se, že nesvítí dioda (v pravém horním rohu stupnice) a není akusticky indikováno připojení k živé části.

Upozornění:

Napětí v rozsahu od 60V AC do 600V AC je indikováno diodou a akusticky. Napětí od 20V AC do 40V AC může ohrozit odsluhu, popř. může být poškozen měřicí přístroj. V případě kontroly odpojení od živých částí je nutné provést ještě vizuální kontrolu, která potvrdí odpojení od všech živých částí.

6. Měření izolačního odporu.

Upozornění:

Před měřením izolačního odporu se přesvědčte o odpojení testovaného objektu od všech živých částí (odpojení od napětí) a provedte kontrolu o odpojení od živých částí.

Kontrolu provedte jak měřením, tak vizuálně.

Nedodržení těchto požadavků může být příčinou ohrožení zdraví obsluhy a poškození měřiče izolačního odporu SAIT 200.

Před provedením měření izolačního odporu překontrolujte vnitřní zapojení testovaného obvodu (vysoké testovací napětí může poškodit integrované obvody, tranzistory a jiné elektronické součástky).

Postup při měření izolačního odporu:


a) Zvolte požadovaný rozsah testovaného napětí: 250V, 500V, 1000V.

b) Pevně připojte měřicí kabely k testovanému objektu.

c) Nesvítí-li dioda indikující připojení k živé části a není-li připojení k živé části doplněno akustickým tónem, je možno zmáčknout tlačítka "TEST".

- Kontrola stavu kapacity napájecí baterie.
- Akustická a optická kontrola připojení k živým částem.
- Tři rozsahy měření izolačního odporu, dva rozsahy měření spojitosti.
- Možnost přisvětlení stupnice.
- Automatické vybití obvodu po testu izolačního odporu.
- Měření podle platných mezinárodních norem.
- Provedení a měření odpovídá mezinárodní normě IEC 364-6-61.

3. Popis ovládacích prvků.



Měřič izolačního odporu a spojitosti SAIT 200.

4. Technické údaje.

Měření izolačního odporu.	Příslušenství.		
Měřicí napětí 250V	500V	1000V	Speciální měřicí kabely Návod k použití (český, anglický) Řemen
Rozsah měření 0-100MΩ	0-200MΩ	0-400MΩ	
Hodnota rozsahu měření uprostřed stupnice 1MΩ	2MΩ	4MΩ	
Napětí naprázdno 250V +/-10%	500V +/-10%	1000V +/-10%	
Jmenovitý měřicí proud při zatížení 1mA	1mA	1mA	
Zkratový proud 1,3mA	1,3mA	1,3mA	
Přesnost +/-5% z indikované hodnoty na stupnici při 0,05-10MΩ	0,1M-20MΩ	0,2-40MΩ	Před měřením nastavte počáteční polohu "NULU" měřicího systému:
			Postup při nastavení počáteční hodnoty měřicího systému je následující:
Indikace živých částí akustická a optická indikace v rozsahu měření 50V až 500V (AC/DC - střídavé/stojnosměrné napětí)			<ul style="list-style-type: none"> a) Přístroj odpojte od měřeného zařízení, nemačkejte tlačítko "TEST". b) Pomocí ovládacího prvku pro mechanické nastavení počáteční hodnoty měřicího systému nastavte šroubovákem nulovou hodnotu na stupnici pro měření spojitosti obvodu.
Měření spojitosti.	Upozornění:		
Měřicí rozsah 0-2Ω	0-20Ω		Svítí-li před zmáčknutím tlačítka "TEST" dioda indikující připojení k živé části (doplňeno akustickým testem), neprovádějte další měření s přístrojem SAIT 200 měření.
Napětí obvodu naprázdno 4 až 9V			
Zkratový proud 200mA			
Přesnost +/- 3% z rozsahu			
Obecné technické údaje.	5. Příprava k měření.		
Napájení 6 x 1,5V baterie	Před měřením nastavte počáteční polohu "NULU" měřicího systému:		
Počet provedených testů 250V/ 2000 testů			Postup při nastavení počáteční hodnoty měřicího systému je následující:
			<ul style="list-style-type: none"> a) Přístroj odpojte od měřeného zařízení, nemačkejte tlačítko "TEST". b) Pomocí ovládacího prvku pro mechanické nastavení počáteční hodnoty měřicího systému nastavte šroubovákem nulovou hodnotu na stupnici pro měření spojitosti obvodu.
Ochrana proti přetížení 250V	Upozornění:		
500V 600V AC/DC pro 30 sekund			Svítí-li před zmáčknutím tlačítka "TEST" dioda indikující připojení k živé části (doplňeno akustickým testem), neprovádějte další měření s přístrojem SAIT 200 měření.
1000V 1200V AC/DC pro 30 sekund			
měření spojitosti 250V AC/DC			
test živých částí 1200V AC/DC pro 20 sekund			
Pracovní teplota 0 až 40°C/ 85%RH	5-1. Kontrola napájecí baterie.		
Bezpečnost 5000V AC 50/60Hz pro 1 minutu/ el. obvod a kryt SAIT 200			<ul style="list-style-type: none"> a) Je-li napájecí napětí baterie nižší než 6,5V, je nutno vyměnit baterii za novou, protože nebudou dodrženy uváděné technické parametry SAIT 200.
Izolační odpor 50MΩ/500V el. obvod a kryt SAIT 200			<ul style="list-style-type: none"> b) Před ověřením stavu napájecí baterie odpojte SAIT 200 od měřeného objektu.
SAIT 200	5	HW	<ul style="list-style-type: none"> c) Přepněte přepínač měřicích rozsahů do polohy kontrola baterii "BATT CHECK". Zmáčkněte tlačítko "TEST". Jestliže není výchylka v označeném poli zelené stupnice "BATT. GOOD", je nutno napájecí baterie vyměnit.

5-1. Kontrola napájecí baterie.

- a) Je-li napájecí napětí baterie nižší než 6,5V, je nutno vyměnit baterii za novou, protože nebudou dodrženy uváděné technické parametry SAIT 200.
- b) Před ověřením stavu napájecí baterie odpojte SAIT 200 od měřeného objektu.
- c) Přepněte přepínač měřicích rozsahů do polohy kontrola baterii "BATT CHECK". Zmáčkněte tlačítko "TEST". Jestliže není výchylka v označeném poli zelené stupnice "BATT. GOOD", je nutno napájecí baterie vyměnit.
- d) Odšroubujte zadní kryt napájecích baterií a baterie (6 x 1,5V) vyměňte za baterie s odpovídající kapacitou.

5-2. Kontrola speciálních měřicích kabelů.

- a) Připojte měřicí kabely ke zdiřkám (černý kabel ke zdiřce "-", červený kabel ke zdiřce "+").
- b) Přepínač měřicích rozsahů přepněte do polohy měření spojitosti "Ωx1".
- c) Zmáčkněte tlačítko "TEST". Na zelené stupnici je indikována hodnota "∞".